

ALT YAPI – PEYZAJ

EKSTRA İŞLEMLER :

- Çöp toplama giriş kapısının yenilenmesine başlandı.
- A-B kapı kulübelerinin iç ve dış boyası yapıldı.
- Sahil kabinlerinin besleme kablosunun yenilenmesi.
- 6/82 nolu villaya atık su hattı çekilmesi, kazı, dolgu ve taş tamirleri yapıldı.
- Kasımpatı caddesine kasis yapımı ve boya işleri yapıldı.
- Plaj caddesi su biriken yolun tamiri 90 m² yapıldı.
- Tüm havuzların bahçe bakımı ve bitki budamaları yapıldı.
- Çamlık Caddesine hız kasisi yapıldı.
- Sahil iskelenin ahşaplarının toplama işlemi yapıldı.
- Sahil kumsala kum tutucu bariyer betonu dökümü. (4 adet)
- 1-2-3-4-5-6- nci mahallelerinin havuz bitkilerinin şekil budaması ve diplerinin temizliği yapıldı.
- Çamlık yürüyüş yolu, tekne parkı ve arıtma sahasının temizliği yapıldı.
- İski arızası taş tamirleri yapıldı. (38 adet)

RUTİN İŞLEMLER :

- Sahil tesisleri temizliği, düzenleme, kontrolü ve üst yolların temizlik işlerine devam edildi.
- Site geneli mutfak çöpleri çim dal yaprak poşetlerinin toplanmasına devam edildi.
- Site geneli parkların çim biçme ve temizliğine devam edildi.
- Site genelinde yağmur ızgaralarının temizliğine devam edildi.
- Barınakların temizliği, köpek besleme ve gezdirme işlerine devam edildi.
- Mahalle içi yolların süpürülmesine ve misine işlerine devam edildi.
- Site geneli, havuzlar, park bitkileri, şikâyet gelen yol ağaçlarının budanmasına devam edildi. Villa bahçelerinden geçişi engelleyen dallar, aydınlatma lambalarını ve yön levhalarını kapatan dalların budanmasına devam edildi.
- Spor sahaları, spor aletleri, yön levhalarının kontrolü ve tamirine devam edildi.
- Site geneli budanan dallar, biriken yapraklar, molozlar, mutfak çöpleri ve evlerden atılan eski ev eşyalarının toplanmasına devam edildi.
- Ticaret meydanı, sosyal tesisler, ofis binası etrafı, spor sahaları, ortak wc temizliğine devam edildi.

TESİSAT-HAVUZ

EKSTRA İŞLEMLER :

- Site geneli villalarda iski su patlakları tespit edilerek kapatılıp iskiye haber verildi. (38 adet)
- 4/73-3/139 nolu villalarda arıtma suyu patlakları yapıldı.
- 1 yerde rögar taşması yaşanan villalar için İSKİ kuka ekibi çağırılarak rögar açma işlemleri yapıldı.
- Sosyal tesisler erkekler wc'de lavabo musluğu değiştirildi.
- Üst arıtmada çamur çöktürücü temizlendi.

RUTİN İŞLEMLER :

- Site geneli ortak wc kontrolleri yapıldı.
- Bütün su sayaçlarının rutin kontrolü yapıldı.

ELEKTRİK

EKSTRA İŞLEMLER :

- İskele aydınlatma armatürleri ve ayak yıkama pompaları söküldü.
- Sahil bölgesinde kış düzenlemesi yapıldı.
- Site geneli 4 glop 17 ampul değişimi yapıldı.

RUTİN İŞLEMLER :

- Jeneratörlerin kontrolleri yapıldı.
- Kamera sistemi periyodik kontrolleri yapıldı.
- Kapı bariyerlerinin periyodik kontrolleri yapıldı.
- Site geneli elektrik arızaları giderildi.
- Sayaç değerleri alındı, aktif-reaktif kapasite hesapları yapıldı.

ARAÇ KISMI

EKSTRA İŞLEMLER:

RUTİN İŞLEMLER :

- Araçların günlük kontrolleri yapıldı.
- Site geneli ilaçlama işleri yapılmaya devam ediliyor.
- Site geneli günlük çöp toplama işlerine devam edildi.
- Dal ve yol temizliğine devam edildi.

GÜVENLİK

EKSTRA İŞLEMLER :

- Villaların önünde tespit edilen toplam 38 adet su arızasına ilk müdahale yapıldıktan sonra ilgili birime ve İSKİ'ye bilgi verilip arızaların giderilmesi sağlandı.
- Elektriği kesilen toplam 9 üyemizin saha panosundan elektriği açıldı.
- Site geneli ışığı, kapısı ve penceresi açık kalan 76 üyemize bilgi verildi.
- Jandarma devriye için siteye 27 defa giriş yapmıştır.
- Site geneli rahatsızlanan üyelerimiz için 5 kez Ambulans gelmiştir.
- 3 adet bulunan kayıp eşyalar ev sahiplerine teslim edilmiştir.
- Site geneli 4 gürültü şikâyeti görüşülerek gerekli uyarılar yapılmıştır.
- Site içerisinde toplam 5 adet doğalgaz kokusu şikâyeti üzerine İGDAŞ tarafından kontrolü sağlanmıştır.

RUTİN İŞLEMLER :

- Site geneli 206 farklı noktadan dal atıkları tespit edilerek atırılmıştır.
- Güvenlik devriye aracı ile **1.300 km** devriye faaliyeti yapılmıştır.